

<b>Maschinenpark</b>			Verfahrwege		
	<b>MASCHINE</b>	<b>TECHNIK</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>
DREHEN	CNC Drehmaschine Böhringer VDF 180 C	12 Werkzeuge, Spindeldurchlaß -	Ø250	-	1000
	CNC Drehmaschine Monforts RNC 1002	12 Werkzeuge, Lünette, Spindeldurchlaß 60mm	Ø200	-	1000
	CNC Drehmaschine Weiler 160 CNC	4 Werkzeuge, Spindeldurchlaß 32mm	Ø80	-	500
	CNC Drehmaschine HAAS ST-10	12 Werkzeuge, Spindeldurchlaß 45mm	Ø180	-	400
	Zyklen - Drehmaschine Monforts KNC 5	4 Werkzeuge Parat, Spindeldurchlaß 60mm	Ø200	-	1000
	Produktionsdrehmaschine DMG Twin 32	24 Werkzeuge, Gegenspindel, Spindeldurchlaß 35mm	Ø35	60	300
	Drehmaschine Böhringer VDF DUK	3 Achsen Digitalanzeige	Ø200	-	1000
	Drehmaschine Weiler Commodor	3 Achsen Digitalanzeige	Ø200	-	1000
	Drehmaschine Martin DLZ 502	-	Ø250	-	1000
	Drehmaschine MVE 340	-	Ø350	-	1000
FRÄSEN	CNC BAZ Mikron WF32C	22 Werkzeuge	500	460	350
	Werkzeugfräsmaschine Deckel FP2	2 Achsen Digitalanzeige	400	200	300
FLACHSCHLEIFEN	Horizontal-Flachschleifmaschine Elb	mit Elektro-Magnetaufspannplatte	500	200	250
SÄGEN	Bandsägemaschine Wagner	automatischer Materialvorschub	Ø380	-	-
	Bandsägemaschine Knuth	automatischer Materialvorschub	Ø260	-	-
	Kreissägeautomat Kasto	automatischer Materialvorschub	Ø50	-	-
	Kreissäge Kasto	-	Ø60	-	-
SANDSTRAHLEN	Strahlanlage MHG		1000	600	500